



28.05.2021 № МШ-77-КВЭС / 2081  
На № 02-и/69-2021 от 17.05.2021

Финансовому директору  
ООО «ВОЛЬТ-СПБ»  
Стреловой О. Б.

Митрофановское ш., д. 5Е, лит. А,  
пом. 36, г. Санкт-Петербург, 198095

[info@volt-spb.ru](mailto:info@volt-spb.ru)

Г О предоставлении отзыва Г


### Уважаемая Ольга Борисовна!

В ответ на Ваш запрос от 17.05.2021 г. 02–и/69–2021 сообщаем следующее.

Проведенные приёмо-сдаточные измерения сопротивления смонтированных заземляющих устройств соответствуют требованиям проектной документации и РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования».

В рамках мероприятий при подготовке оборудования электростанций к грозовому сезону 2021 г. проведены осмотры элементов заземляющих устройств в пределах доступных к осмотру, замечаний не выявлено.

Главный инженер филиала



У. Г. Шайдуллин

ЭП

Лукин А.В.  
ЦОТУнЭ ВЭС Ростов  
+7-982-360-29-54